АКТ
о завершении опытной эксплуатации

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Новиков Евгений Николаевич

(ФИО, организация, должность)

Члены комиссии:

(ФИО, организация, должность)

Чусс Сергей Николаевич зав. цехом

(ФИО, организация, должность)

Кузнецов Юрий Александрович механик КБЦ-2

(ФИО, организация, должность)

составили настоящий Акт о том, что: в период с 21.02.2024г. по 27.08.2024 года на территории г.Пермь, ул.Бумажников,1 ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН», в цехе КБЦ-2, проведена опытная эксплуатация смазочного материала (далее СМ) MC PLM 460 synth, предоставленного ООО "АРМАДА".

Испытуемый узел: приводной ПУ сушильного цилиндра №22 второй сушильной группы.

Приложение №1 (График осмотров) проведения опытной эксплуатации прилагается к настоящему Акту.

При проведении опытной эксплуатации в функционировании СМ в подшипниковом узле (далее ПУ) было выявлено следующее:

- *вытекание смазочного материала из корпуса ПУ;*
- *незначительное частичное коксование;*

Заключение комиссии:

Установлено, что СМ удовлетворяет требованиям, заявленных в условиях эксплуатации Роликового подшипника Сушильного цилиндра №22 сушильной части картоноделательной машины (КДМ-3) КБЦ-2.

Члены комиссии:

Главный инженер / Новокшонов В.
Должность / подпись / ФИО

Заведующий лабораторией / Пузин М.Ч.
Должность / подпись / ФИО

механик КБУ-2 / Зотов И.И.
Должность / подпись / ФИО

Приложение №1 (график осмотров)

	Дата осмотра (диагностики) ПУ чч.мм.гг.	Объем смазочного материала, кг (расход смазки)	t,°C ПУ	Вибрационные параметры: - виброскорость; мм/с	Состояние подшипниковых узлов (наличие смазки, загрязнение консистенция, коксование, коррозия)	ФИО, выполняющего осмотр.
MC PLM 460 synth	21.02.2024	3,5	120	0,7(л,); 0,6(пр)	-	Якушев Ю.А.
	19.03.2024	1	122	0,8(л,); 0,6(пр)	Смазка равномерно распределена, небольшое изменение цвета(потемнение)	Якушев Ю.А.
	23.04.2024	1	125	0,8(л,); 0,7(пр)	Смазка равномерно распределена, небольшое изменение цвета(потемнение). Вытекание смазки из корпуса ПУ.	Якушев Ю.А.
	28.05.2024	1	121	0,7(л,); 0,7(пр)	Смазка равномерно распределена, небольшое изменение цвета(потемнение). Вытекание смазки из корпуса ПУ.	Якушев Ю.А.
	25.06.2024	1	125	0,8(л,); 0,7(пр)	Смазка равномерно распределена. Небольшое коксообразование. Вытекание смазки из корпуса ПУ.	Якушев Ю.А.
	30.07.2024	1	124	0,7(л,); 0,8(пр)	Смазка равномерно распределена, небольшое изменение цвета(потемнение)	Якушев Ю.А.
	27.08.2024	1	121	0,8(л,); 0,7(пр)	Смазка равномерно распределена, небольшое изменение цвета(потемнение)	Якушев Ю.А.